



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

KATSEPROTOKOLL NR. TL2019/V2668K**VEE ANALÜÜS**

Töö tellija: Põltsamaa Varahalduse OÜ (10985184), Pärna tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48105, tel: +372 7762260, info@poltsamaavh.ee

Proovivõtukoht: Leie küla Perearstikeskus, Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond

Veeallika liik: Veevärgivesi Proov toodud laborisse: 08.10.2019 15:15

Proovivõtja nimi: Kalev Lajal, at.nr.764 Analüüs alustatud: 08.10.2019 15:33

Proov võetud: 08.10.2019 9:30 Analüüs lõpetatud: 09.10.2019 15:05

Proovi tunnuskood: Protokoll vormistatud: 09.10.2019 15:44

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Elektrijuhtivus	310	2500	µS/cm	V34-COND
Fluoriid	1,0	1,5	mg/l	V33-IC
Hägusus (NTU)	< 1		NTU	V02-KOL
Lõhn (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Maitse (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
pH	7,6	6,5 kuni 9,5	pH ühik	V05-POT
Raud	< 20	200	µg/l	V37-KOL
Värvus (Pt/Co skaala)	0		mg/l Pt	V39-VIS

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“.

vanemspetsialist: Getlin Kartau

labori juhataja: Mari Reinik

Postiaadress: Põllu 1a. 50303 Tartu
Asukoht: Põllu 1a. Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: 372 58080239 (mikrobioloogia)
Tel.: 372 58093071 (keemia)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 63768



lk. 1 (1)